

# 放射源库房安全管理制度

- 一、管理员必须持有合法的上岗证方可上岗。
- 二、库房实行双人保管制。即两人同时管理、两把锁。保管员因特殊情况离开，钥匙应移交单位负责人或其他管理人员。
- 三、库房必须安装监控摄像和报警装置，并正常投入使用，若发生故障，必须在三日内修复。
- 四、库房的实体防护装置（防盗门、防盗锁、防盗窗、换气扇、墙面、电路）必须符合安全要求。
- 五、管理员根据完整的领用手续发放涉辐物品。出库、入库必须时进行测试，确认源芯存在后方可办理出入库手续。
- 六、严格执行相关法律法规，积极配合政府主管部门工作。
- 七、由于失职、渎职，不按规定管理放射源或疏于管理，忽视安全，造成安全隐患或事故，将根据有关法律法规追责。

实验危化品服务中心

2020年1月10日